

Nota de constatare
încheiată astăzi 20.08.2012

Rețeaua de extindere apă caldă este prin proces
„Extindere elementare cu apă în comuna Teșcan” prevăzută,
prin programul F.F.A.N.R. se alimentează din sâmburul
apă caldă ~~pe~~ la intersecția DN 2F cu drumul care
face legătura cu Localitatea Hortisoare.

În acest câmin pe rețeaua de extindere a fost
montat un manometru de presiune cu glicerină
care înregistrează presiunea de 1,00 Bar, conform
pazelor specifice la faza lacului.

La această constatare a participat d-nea Persim
Dona - viceprimar al comunei Teșcan, d-nea Maftel
Gheorghe din partea S.C. Geproc S.A și d-le
Ciocila Vasile din partea C.R.A.B. Băcău.

Din cauza lipsei de presiune în acest punct nu
poate fi alimentată rețeaua de apă spre țipodă și
nici către lacușele de lângă rezervorul de înmagazinare.

Tot în acest câmin s-a de distribuit o rețea
de apă nouă a fost montată înainte de vovă de dest
a rețelei vechi fapt care a dus la scăderea presiunii
pe rețeaua veche.

WORARU ANA
CIOCILA VASILE
MAFTEI GHEORGHE



